

First Libyan International Conference on Engineering Sciences & Applications (FLICESA_LA)
13-15 March 2023, Tripoli – Libya

مقترح منهجية لاختيار البديل المناسب لإعادة تأهيل الرصف المرن {الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام – مدخل مسلاته) كحالة دراسية}

أ. د. محمد اشتوي بن عمر¹، م. عبدالحميد الهاشمي امبارك الأزرق²

1. استاذ بكلية الهندسة جامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا

2. طالب دراسات بكلية الهندسة جامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا

abdualazrq@yahoo.com²، m.benomar49@gmail.com¹

المستخلص: تواجه إدارات الطرق في العديد من دول العالم عدداً من التحديات بسبب عدم التوازن في الاستراتيجيات بين الموارد المالية المتاحة للصيانة وجدول أولويات إعادة تأهيل الطرق وكذلك زيادة عدد الطرق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة إنشاء. تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح منهجية علمية مبسطة لاختيار البديل المناسب لإعادة تأهيل الرصف المرن. من خلال إجراء مقارنة وتقييم بين أربعة بدائل مرشحة لإعادة تأهيل الطريق الساحلي الرابط بين بوابة كعام ومدخل مسلاته. تم تصميم البدائل لتكون متكافئة إنشائياً من حيث الأداء ومتطلبات الصيانة خلال فترة عمرها الخدمي. وتم إجراء المفاضلة بين البدائل الأربعة المختارة من أجل الحصول على البديل الأنسب تقنياً ومالياً وبينما حيث اتضح من خلال المفاضلة بين البدائل انه من الممكن تقليل تكاليف إعادة التأهيل إلى أكثر من 30% باستخدام تقنيات إعادة التدوير مقارنة بالطريقة التقليدية لإعادة تأهيل رصف الطرق. كما أظهرت النتائج أن استخدام تقنيات إعادة التدوير لرصف الطرق يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة ومواد الإنشاء بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن رمي نفايات الأسفلت والغازات المنبعثة من الآليات وعربات النقل. وتوصي الدراسة بالبحث عن التقنيات الحديثة لإعادة تأهيل رصف الطرق، ولا سيما تقنية إعادة التدوير على العمق الكامل، لما توفره من تكلفة وجهد ووقت.

الكلمات الدالة: إعادة تأهيل الرصف، إعادة تدوير كامل عمق الرصف، الأسفلت الرغوي، الخلايا الأرضية.

1. المقدمة

2. مشكلة الدراسة

عدم وجود آليات واضحة لاختيار طريقة الصيانة المناسبة للطرق وفي ظل وجود عجز في ميزانيات الصيانة حيث أن التوسع الكبير في إنشاء الطرق، نتيجة الطلب المتزايد على النقل، أدى إلى استهلاك المواد الأولية وخاصة الركام، الأمر الذي نتج عنه تناقص متزايد في الكميات المتوافرة من الركام الجيد مما أنشأ مشكلة جدية تعترض مُنفذي الطرق تُضاف إلى مشكلة التلوث البيئي المتزايد الذي تسببه الكميات الكبيرة من المواد المكشوفة سنوياً نتيجة إعادة تأهيل طبقات الرصف بالطرق التقليدية، هذا فضلاً عن تزايد كلفة المنتجات النفطية وتناقص مخصّصات الصيانة. كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى إيجاد تحدٍ لإنجاز عمل أكثر بمراد أقل مما دفعنا إلى اقتراح منهجية لاختيار البديل المناسب لإعادة تأهيل الرصف المرن تعمل على خفض التكاليف من جهة، وتحقيق الجودة المطلوبة من جهة أخرى. فتمّ

تعتبر الطرق من أهم عناصر البنية التحتية وتكاد تكون من أهم وسائل المواصلات في معظم دول العالم، حتى أصبحت شبكات الطرق مقياساً لتطور الدول من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية نظراً للفوائد الجمة التي تقدمها من تسهيل لتنقل الأفراد ونقل البضائع والمواد الخام. يُصمّم الطريق وفقاً للمواصفات القياسية اللازمة للحصول على منشأ قادر على أداء وظيفته على الوجه المطلوب وذلك طوال فترة العمر التصميمي، إلا أنه نتيجة للتقدم وكثرة الاستخدام وكذلك تأثير الظروف البيئية تحدث العديد من التغيرات في منشأ الطريق، التي تؤدي بدورها إلى نقص في كفاءة الأداء وتعرض سلامة مُستخدمي الطريق للخطر، ما يستوجب إجراء عمليات الصيانة سواء الوقائية أو التصحيحية منها، وذلك لغرض الحفاظ على شبكة الطريق واستدامة عمرها^[1].

تركيز الجهود على إيجاد تكنولوجيا تحقق الغرض من إعادة التأهيل بكلفة أقل.

3. أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في تطبيق المنهجية المقترحة لتطوير اساليب أكثر اقتصاداً وأكثر أهمية لإدارات النقل مع زيادة حجم حركة المرور، وتدهور البنية التحتية للطرق السريعة، ونقص الميزانيات. لتكون قادرًا على أداء الصيانة وإعادة التأهيل، بالإمكانات الموجودة وبأقل التكاليف.

وتكمن أيضاً أهمية الدراسة في النقاط التالية:

- التشجيع علي البحث واستخدام بدائل لإعادة تأهيل الرصف تحقق القدرة الإنشائية المطلوبة وفق الأحمال المرورية.
- المحافظة علي الموارد الطبيعية وتقليل استنزافها وتوفيرها للاستخدام في تنفيذ مشروعات استراتيجية.

4. أهداف الدراسة

الهدف العام من هذه الدراسة هو اقتراح منهجية لاختيار البديل المناسب لإعادة تأهيل الرصف المرن وتطبيقها على قطاع من الطريق الساحلي (بوابة كعام - مدخل مسلاته) كحالة دراسية.

تم من خلال هذا البحث تطبيق المنهجية على قطاع من الطريق الساحلي يقع في شمال غرب ليبيا، يبدأ من بوابة مسلاته في اتجاه الشرق وينتهي في بوابة كعام، طريق مزدوج طوله حوالي 30 كيلومتر. تصنيفه (طريق شرياني رئيسي خلوي - حضري) هذا القطاع من أهم قطاعات الطريق الساحلي الذي يمثل أهم الشرايين في وصل حركة المواصلات والنقل المتمثلة في الركاب، والبضائع، والمنتجات المختلفة من الشرق إلى الغرب والعكس.

5. حدود الدراسة

تقتصر هذه الدراسة علي اقتراح منهجية لإعادة تأهيل الرصف المرن وتطبيقها فقط على الطريق الساحلي قطاع {بوابة كعام - مدخل مدينة مسلاته}


يعتبر هذا القطاع من الطريق الساحلي من أهم قطاعاته لأنه يربط أهم مناطق توليد حركة النقل الثقيل (مواني مصراته والخمس ومصانع الإسمنت في الخمس وزليتن ومصنع الحديد والصلب بمصراته ومحاجر الرمل بزليتن) بأهم مناطق استقطاب حركة النقل الثقيل (طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية من ليبيا) وبسبب عدم إجراء أي نوع من أعمال الصيانة لهذا القطاع منذ إنشائه في سبعينيات القرن الماضي علي الرغم من تضاعف حركة النقل الثقيل على الطريق انتشرت أضرار التشققات والتخدد البليغة على كامل سطح الرصف وأصبح يشكل خطراً على حركة المرور مما يستوجب إعادة تأهيله باستخدام تقنية تحقق الأهداف من إعادة التأهيل فنياً ومالياً وبيئياً.

6. الموقع العام للدراسة

الشكل التالي يوضح الموقع العام للطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام - بوابة مسلاته) الذي يخدم حركة النقل والمرور، للمركبات المتجهة من الشرق إلى الغرب وبالعكس مروراً بمدينة الخمس.



التقسيم علي مستوى المشروع إلى فرعين (شرق، وغرب)، وقسم كل فرع إلى 5 قطاعات نموذجية (E₁ to E₅ ,W₁ to W₅) كالآتي[5]:



شكل (3) يوضح كيفية تقسيم المشروع إلى قطاعات نموذجية

جدول (1) تسمية (Name) ورمز (ID) معالم شبكة رصف الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام - مدخل مسلاته)[5].

اسم ورمز الشبكة Network Name/ID	اسم ورمز الفروع Branch Name/ID		رمز القطاع Section ID	عرض القطاع Width (m)	طول القطاع Length (m)
	Branch ID	Branch Name			
الطريق الساحلي-الخمس Coastal Road-Khumse	East-B	East Branch	E1	8	3,000
			E2	8	5,600
			E3	8	10,400
			E4	9.5	8,200
			E5	8	3,200
CR-Khumse	West-B	West Branch	W1	8	4,000
			W2	8	8,000
			W3	8	12,200
			W4	8	3,800
			W5	8	2,300


1.7 ملخص نتائج تحليل بيانات التقييم الوظيفي لقطاع الدراسة

شكل (1) الموقع العام للطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام - مدخل مسلاته)[5].

7. المنهجية المقترحة

ل للوصول إلي اختيار البديل المناسب لإعادة تأهيل الرصف فإنه من الضروري الإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما هي أنواع الأضرار الوظيفية والإنشائية وأسبابها؟
 - ما هي الأحجام والأحمال المرور الحالية والمستقبلية؟
 - ما هي القدرة الإنشائية الحالية للقطاع (سمك وخصائص طبقات الرصف)؟
 - ما هي القدرة الإنشائية المطلوبة للرصف لفترة تصميمية 20 سنة؟
 - ما هي أفضل التقنيات الممكنة لإعادة تأهيل الرصف بهذا القطاع؟
 - ما هي الطريقة المناسبة للمفاضلة بين البدائل (التقنيات) فنياً ومالياً وبيئياً؟
- الإجابة عن هذه الاسئلة تمثل المنهجية المقترحة. الشكل التالي يوضح مراحل الدراسة:



شكل (2) مخطط منهجية إعادة التأهيل للرصف المرن

تم تقييم حالة الرصف باستخدام برنامج الميكروبيفر للتقييم الوظيفي لقطاع الدراسة، حيث تم

شكل (5) مجموع أطوال القطاعات وفق تقييم حالة الرصف لسنة (2019) لشبكة رصف الطريق [5].

- (23) هي قيمة معدل مؤشر حالة الرصف PCI لسنة 2019 لكامل شبكة رصف الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام - مدخل مسلاته) باستخدام ميكروبيفر.
- خطير Serious هو التقييم الوظيفي Rating في سنة 2019 لكامل شبكة رصف الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام - مدخل مسلاته) باستخدام ميكروبيفر كما مبين بالجدول (2).

جدول (2) نتيجة حساب معدل مؤشر حالة الرصف (لسنة 2019) لشبكة رصف الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام - مدخل مسلاته) باستخدام MicroPAVER [5].

التقييم Rating	معدل مؤشر حالة الرصف (لسنة 2019) PCI 2019 (MicroPAVER)	مساحة الرصف Total Area (sq m)	عدد القطاعات Section No	عدد الفروع Branch No	رمز الشبكة Network ID
خطير Serious	23	497,900	10	2	RC-Khumse

2.7 ملخص الاختبارات الحقلية والمعملية والموصفات المتبعة


تتلخص الاختبارات المعملية والحقلية التي أجريت لتحديد الخواص الفيزيائية والهندسية للعينات المختارة من الطبقات الأسفلتية والطبقات تحت السطحية من طبقة الأساس والتربة الطبيعية لقطاع الدراسة (بوابة كعام - مدخل مسلاته) موضحة في الجدول التالي [5]:

جدول (3) يوضح الاختبارات الحقلية والمعملية والموصفات المتبعة [5].


الاختبار	عدد الاختبارات	طريقة الاختبار أو المواصفة المتبعة
اختبار التدرج الحبيبي للتربة	6	ASTM D 422
اختبار المحتوى المائي	8	ASTM D 2216
اختبار حدود اتبرغ	6	ASTM D 4318
اختبار بروكتور المعدل	6	ASTM D 1557

- ثمانية (8) قطاعات ((E5,E3,E2)- (W5,W4,W3,W2,W1)) كان معدل مؤشر حالة الرصف (PCI = 16)، والتقييم الوظيفي لها في سنة 2019 خطير Serious. ومجموع أطوالها (50) كم تقريباً، ما نسبته 82% من الطول الكلي للرصف بالشبكة، كما هو موضح بشكل (4) والشكل (5) وتحتاج إلي إعادة تأهيل Rehabilitation.

- قطاعان (2) اثنان (E4,E1) كان معدل مؤشر حالة الرصف (PCI = 45)، والتقييم الوظيفي لها في سنة 2019 ردي Poor، ومجموع أطوالها (11) كم تقريباً، ما نسبته 18% من الطول الكلي للرصف بالشبكة، كما هو موضح بشكل (4) والشكل (5) وتحتاج إلى أعمال معالجة التشققات والخفر والتخدد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأكتاف [5].



شكل (4) مؤشر حالة الرصف لسنة (2019) لقطاعات لشبكة رصف الطريق الساحلي [5].



Sieve معظم اختبارات التحليل بمناخل
.analysis

- المادة المألوفة Filler مطابقة المواصفات القياسية ذات العلاقة في جميع الاختبارات باستثناء نقطة كيلو مترية واحدة (24,000+000)^[5].
- نسبة المادة الرابطة الأسفلتية في جميع القطاعات مطابقة للمواصفات ذات العلاقة باستثناء القطاع (24,000+000).
- سمك الطبقة الأسفلتية يتراوح من 8.2 إلى 29.2 سم.
- سمك طبقة الأساس الحبيبي 35 سنتيمتر (14 بوصة)^[5].

3.7 ملخص نتائج المسح المروري في كل القطاع

جدول (4) نتائج المسح المروري في كل القطاعات^[5].

الاتجاه	متوسط حجم المرور اليومي (ADT) (مركبة/يوم)	متوسط حجم المرور اليومي لمركبات النقل (ADTT)	نسبة مركبات النقل (%)
إلى الغرب (بوابة كعام - مسلاته)	14,219	2,410	16.95
إلى الشرق (بوابة مسلاته - بوابة كعام)	14,133	2,366	16.74
مجموع حجم المرور اليومي في الاتجاهين	28,352	4,776	16.85

❖ الخلاصة:

اختبار (C.B.R) في المعمل	6	ASTM 1883-AASHTO T-193
اختبار (C.B.R) في الموقع	8	BS 1377-9 : 1990
اختبار الكثافة الحقلية	8	ASTM D 1556
اختبار اختراق المخروط الديناميكي (DCPT)	4	ISSMFE (1977b, 1989)
تحديد مقدار البيتومين المستخلص	3	ASTM D 2172
الترجح الحبيبي لركام الطبقة الأسفلتية	3	ASTM D 3515
كثافة الظاهرية للقوالب الأسفلتية	30	ASTM C127

❖ الاستنتاجات

- تصنف معظم مواد طبقة الأساس (GM) Gravel Silt تربة حصوية مع الغرين، والتربة الطبيعية (ML) Silt Liquid (ML) غرين منخفض اللونة مخلوط مع الرمل وذلك بالاعتماد علي التصنيف الموحد للتربة (USCS) Unified (A-1-b) بينما صنفت جميع التربة الطبيعية تحت Soil Classification System وطبقاً لتصنيف ASSHTO صنفت معظم مواد الأساس (A-1-b) بينما صنفت جميع التربة الطبيعية تحت المجموعة (A-4)^[5].
- تتراوح قيم أقصى كثافة جافة التي تم الحصول عليها من اختبار الدمك المعدل من 1.96 إلى (1.99) جرام/سم³، والمحتوي المائي الأمثل يتراوح بين 7.5% إلى 9.9% للتربة الطبيعية، بينما كانت قيم أقصى كثافة جافة (2.20) جرام/سم³ والمحتوي المائي الأمثل 5.1% لطبقة الأساس الحبيبي^[5].
- تتراوح قيم CBR لطبقة الأساس الحبيبي من 93.97% إلى 198.5%، وتتراوح قيم اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا للتربة الطبيعية من 8.20% إلى 21%.
- الركام الخشن والناعم المستخدم في طبقة الرصف المرن مطابق للمواصفات القياسية ذات العلاقة في

- حجم المرور اليومي بالقطاع لسنة 2019 = 28,352 مركبة/يوم، والتوزيع الاتجاهي لحركة المرور تقريباً 50/50.
- حجم المرور اليومي لمركبات النقل لسنة 2019 = 4,776 مركبة نقل/يوم، والتوزيع الاتجاهي لحركة المرور تقريباً 50/50.
- متوسط نسبة مركبات النقل = 16.85%.

جدول (6) يبين البدائل المقترحة لإعادة تأهيل
رصف الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام -
مدخل مسلاته)

الطريقة التقليدية	البديل الأول
إعادة تدوير كامل طبقات الرصف باستخدام الأسمنت	البديل الثاني
إعادة تدوير كامل طبقات الرصف باستخدام الأسفلت الرغوي والأسمنت	البديل الثالث
إعادة تدوير كامل طبقات الرصف باستخدام تقنية الخلايا الأرضية القاسية (Tough Geocells)	البديل الرابع

التصميم الإنشائي للبدائل

- تم التصميم بطريقة الجمعية الأمريكية لموظفي الطرق والنقل AASHTO.
- التحقق بالطريقة الميكانيكية التجريبية M-E، التي يتم بها التحقق من التصاميم بالتحليل بـ KENLAYR.

❖ مدخلات التصميم للبدائل المقترحة لإعادة تأهيل قطاع الدراسة.

ADTT	4,776 مركبة نقل
T_f	4.25
G_f	29.78
L_f	%45
CBR	%10
Reliability (R)	%90
ESAL	100 Million
Structural Number (SN)	
Surface Course	$SN_1 = 4.33$
Base Course	$SN_2 = 5.47$

4.7 ملخص نتائج دراسة مسح الأحمال
المحورية لقطاع الدراسة


جدول (5) يبين قيمة معامل الضرر حسب الاتجاه.

الاتجاه	نتائج حساب قيمة معامل الضرر لمركبات النقل الفعلي (T_f)
في الاتجاه إلى الشرق (بوابة مسلاته - بوابة كعام)	13
في الاتجاه إلى الغرب (بوابة كعام - بوابة مسلاته)	43
متوسط الاتجاهين	28


- عند اعتبار مركبات النقل التي بها حمولة زائدة محملة بحمولة قانونية فإن متوسط معامل الضرر لمركبات النقل تقريباً في حدود 4.25.
- ما يؤكد هذه القيمة فقد ثبت خلال سنوات تم تطبيق تجربة ضبط حمولات مركبات النقل في ليبيا (2008 إلى 2010) وجد أن متوسط معامل الضرر بالطريق الساحلي يتراوح من 2.5 إلى 4.5.

- حيث إن من واجب الدولة تطبيق ضبط الحمولات الزائدة فقد تم اعتماد قيمة متوسط معامل الضرر لمركبات النقل 4.25 لتصميم بدائل إعادة التأهيل.

5.7 البدائل المرشحة لإعادة تأهيل القطاع والتي يتم المقارنة بينها من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية



شكل (7) القطاع النموذجي للبديل الثاني




شكل (8) عملية التفكيك والتفتيت والخلط بآلة إعادة التدوير [14].

3.5.7 البديل الثالث: إعادة تدوير كامل طبقات

الرصيف باستخدام الأسفلت الرغوي والأسمنت

- في هذا البديل تتكون المادة المثبتة من نسبة صغيرة من الأسمنت الجاف والأسفلت الرغوي.
- تتكون مقطورة إعادة التدوير من صهرج أسفلت متصل بآلة إعادة التدوير التي تضم سلسلة من غرف التمدد للأسفلت، تليها شاحنة نقل المياه التي تم توصيلها أيضًا بآلة الطحن.



شكل (9) القطاع النموذجي للبديل الثالث


4.5.7 البديل الرابع: إعادة تدوير كامل طبقات

الرصيف باستخدام تقنية الخلايا الأرضية

القاسية (Geocells)

1.5.7 البديل الأول: الطريقة التقليدية

- إزالة كامل طبقات الرصف الأسفلتية ونقل المخلفات ورميها بعيداً عن الموقع.
- تجهيز وتسوية طبقة الأساس الحبيبي، حيث انه ينتج عن عمليات الإزالة وحركة مركبات النقل والأليات قفلة لطبقة الأساس مما يستوجب تسويتها ودكها وإضافة مواد جديدة أن لزم الأمر.
- إعادة رصف الطبقات الأسفلتية وفق السمك التصميمي الجديد.



شكل (6) القطاع النموذجي للبديل الأول


2.5.7 البديل الثاني: إعادة تدوير كامل طبقات

الرصيف باستخدام الأسمنت

- إعادة تدوير كامل عمق الرصف أو استصلاح كامل عمق الرصف Full Depth Reclamation (FDR): وهو عبارة عن عملية يتم من خلالها إعادة إنشاء الأرصفة الأسفلتية من خلال إعادة تدوير طبقات الطريق الحالي بإضافة مادة مثبته كما مبين بالشكل (8).

- في هذا البديل نعيد تدوير مواد طبقة الرصف في مكانها، فليست هناك حاجة لتوريد مواد جديدة فقط خلط مواد طبقات الرصف القديمة وإضافة نسبة من مادة الأسمنت لتكوين طبقة أساس قوية من الخليط.


- تم وضع عدد من أهم المعايير في المفاضلة لاختيار البديل الأفضل المناسب.




- ❖ إجمالي تكلفة التنفيذ المبدئية للمتر المربع لكل بديل

التكلفة / المتر المربع للطريق Cost / Square Meter of the Road	البديل Alternative
2 344.890 د.ل.م	التقليدي Conventional
2 205.330 د.ل.م	إعادة التدوير بالأسمنت FDR With Cement
2 252.330 د.ل.م	إعادة التدوير بالأسفلت الرغوي والأسمنت FDR With Foamed bit. & Cement
2 236.330 د.ل.م	إعادة التدوير بالخلايا الأرضية القاسية Reinforcement With NPA Geocell

- في هذا البديل يتم حبس المواد المدورة (Confining) عن طريق فرش الخلايا الأرضية القاسية (NPA Geocells) كما مبين بالشكل (11) وملؤها بالمواد المدورة ويهدف هذا إلى منع الحركة الأفقية لطبقة الأساس وتكوين طبقة شبه صلبة (Matress) والتي تزيد من القدرة الانشائية للرصيف من خلال توزيع الاجهادات على مساحة اكبر.



شكل (10) القطاع النموذجي للبديل الرابع



شكل (11) يوضح الخلايا الأرضية أثناء مرحلة الإنشاء

6.7 أهمية المفاضلة بين البدائل:

- برزت أهمية المفاضلة بين البدائل كونها تمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها اختيار البديل المناسب الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة.
- يعتبر قطاع النقل الطرقي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الأعلى في الإنفاق العام.
- عملية المفاضلة بين بدائل إعادة التأهيل يمكن أن تكون بمثابة وسيلة تساعد في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من جهة، كما تساعد على توجيه تلك الموارد إلى استخدام دون آخر من جهة أخرى.

الدرجة	المعيار					البديل
	محل التثبيت البيئي الناتج عند تنفيذ التقنية	مستوى مراقبة الجودة المطلوب عند تنفيذ التقنية	الحاجة إلى توريد مواد الخرج لتنفيذ التقنية	الحاجة إلى توريد معدات متخصصة لتنفيذ التقنية	التكلفة المالية للتقنية	
5	●	●	●	●	●	البديل التقليدي
20	●	●	●	●	●	إعادة تدوير باستخدام الإسمنت
10	●	●	●	●	●	إعادة تدوير باستخدام الأسفلت الرغوي والإسمنت
25	●	●	●	●	●	إعادة تدوير باستخدام تقنية الخلايا الأرضية القاسية
						0 عالية ● 5 متوسطة ● 10 منخفضة ●
						المعيار أعلى أقل من 250 ل.د./م ²
						المعيار أعلى أقل من 250 ل.د./م ²
						المعيار أعلى أقل من 250 ل.د./م ²

❖ من خلال المفاضلة بالجدول حقق البديل الرابع (إعادة التدوير باستخدام الخلايا الأرضية القاسية) أفضل نتائج.

8. الخلاصة والاستنتاجات

وفقاً للنتائج المعروضة في هذه الدراسة، فإن الاستنتاجات الرئيسية التي تم استخلاصها هي كما يلي:

- جميع بدائل إعادة التأهيل الموضحة في هذه الدراسة توفر نفس السطح للرصف وتحسين جودة الركوب، مع أنّ الاختلاف في تقنيات الإنشاء لكل بديل.
- البديل الأول التقليدي الذي يتم فيه (إزالة الطبقات الأسفلتية وإعادة رصفها وفق السمك التصميمي الجديد) يعتبر من أكثر بدائل إعادة التأهيل تكلفة حيث وصل سعر المتر المربع للرصف منه إلى (344.890 دينار ليبي) وأكثرهم مخلفاً للنفايات والحاجة إلى توريد الكثير من مواد الإنشاء.
- يمكن تحقيق توفير كبير للتكلفة المالية عن طريق اختيار البدائل التي تشمل استخدام المواد المعاد تدويرها لكامل عمق الرصف من مخلفات الطبقات الأسفلتية القديمة للقطاع والحد من استهلاك الموارد الجديدة والتخلص من مخلفات الإنشاء الثانوية للمشروع واستخدامها في الطبقات الجديدة (والتوفير في التكلفة المالية الإجمالية تصل إلى

وفقاً للنتائج المعروضة في هذا الجدول، فإن بدائل تقنيات إعادة التدوير أقل تكلفة من البديل التقليدي، حتى دون تحميل تكاليف التخلص من النفايات أو مخلفات الطبقات الأسفلتية القديمة، لذلك من الناحية الاقتصادية، فإن انسب البدائل هما إعادة التدوير بالأسمنت وإعادة التدوير باستخدام الخلايا الأرضية القاسية، إضافةً إلى ذلك، سيؤدي إعادة التدوير بالأسمنت أو باستخدام الخلايا الأرضية إلى تقليل سمك الطبقات الأسفلتية للرصف بحوالي 125 ملم مقارنة بالبديل التقليدي، و بذلك تحقق تخفيض في التكلفة أكثر من 30% مقارنة بالبديل التقليدي.

جدول يبين نسبة التخفيض في التكلفة لبدائل إعادة التدوير مقارنة بالبديل التقليدي

البديل	التكلفة / المتر المربع للرصف	نسبة التخفيض المئوية من البديل التقليدي	التوفير لكل متر مقارنة بالبديل التقليدي
التقليدي	344.980 ² د.ل./م	0%	-
إعادة التدوير بالأسمنت	205.330 ² د.ل./م	40.465%	139.56 ² د.ل./م
إعادة التدوير بالأسفلت الرغوي والأسمنت	252.330 ² د.ل./م	26.837%	92.56 ² د.ل./م
إعادة التدوير بالخلايا الأرضية القاسية	236.330 ² د.ل./م	31.476%	108.56 ² د.ل./م

جدول المفاضلة بين بدائل إعادة التأهيل

8. تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير باستخدام تقنيات إعادة التأهيل التي تشتمل على مواد معاد تدويرها "في الموقع" إلى نسبة متوسطة مقارنة بتنفيذ البديل (التقليدي) الذي تزيد الانبعاثات فيه بنسبة عالية جداً.
9. نتائج تصميم الرصف بطريقة الأشستو (ASHTO) لبدائل الدراسة أظهرت سمكا أقل لطبقات الرصف الأسفلتية عالية التكلفة لبدائل إعادة التدوير والبديل المعزز بتقنية الخلايا الأرضية القاسية مقارنة بالبديل التقليدي (إزالة الطبقات الأسفلتية وإعادة رصفها مجدداً).
10. استخدام نماذج شركة شل في تحديد العمر الإجهادي N_f والعمر التخديدي N_d تتوافق بشكل كبير مع طريقة الأشستو 1993.

9. التوصيات

من خلال نتائج هذه الدراسة نوصي بالآتي:

1. سرعة وضع برنامج نظام لإدارة الرصف (PMS) لبرمجة وإدارة الصيانة الوقائية والدورية في الوقت المناسب لأن إعادة التأهيل للأرصفة المتدهورة أكثر تكلفة ولكن بوضع نظام لإدارة الرصف في أسرع وقت ممكن. يسهل عمليات جرد البنية التحتية للرصف، وتقييم حالته الحالية والمتوقعة، وتحديد احتياجات الميزانية للحفاظ على حالة الرصف فوق مستوى مقبول، وإمكانية تحديد متطلبات العمل، وتحديد أولويات المشاريع، وتحسين إنفاق أموال الصيانة وإعادة التأهيل.
2. تطبيق استراتيجيات المفاضلة بين البدائل توفر فاعلية من حيث التكلفة واختيار بدائل إعادة التأهيل المناسبة؛ ويسمح لإدارات الطرق بتخصيص ميزانية الصيانة مع بعض درجات

- 30% في المشروع الحالي) مقارنة بالبديل السابق التقليدي.
4. البديل الثاني (إعادة تدوير كامل عمق الرصف باستخدام الأسمنت) حقق تكلفة مالية منخفضة للرصف حيث بلغ السعر للمتر المربع (205.330 دينار ليبي وذلك نتيجة توفر المواد محلياً ووجود مصانع لإنتاج الأسمنت في المناطق الشرقية والغربية من ليبيا وإمكانية إنشاء مصانع جديدة لمادة الأسمنت في جميع أنحاء ليبيا.
5. حقق البديل الرابع (إعادة تدوير كامل عمق الرصف باستخدام تقنية الخلايا الأرضية القاسية (Geocell) ثاني تكلفة مالية منخفضة لبدائل إعادة تأهيل الرصف المرن بسعر قد بلغ (236.330 دينار ليبي) للمتر المربع.
6. حقق البديل الثالث (إعادة تدوير كامل عمق الرصف باستخدام الأسفلت الرغوي والأسمنت) تكلفة متوسطة أي (252.330 دينار ليبي) للمتر المربع وذلك نتيجة احتياجه لتوريد المادة الأساسية المستخدمة للتثبيت الأسفلت الرغوي من الخارج وما يقابلها بالدولار والحاجة إلى توريد معدات متخصصة لتنفيذ التقنية أو توريد مصانع للإنتاج داخل ليبيا.
7. تعتبر بدائل إعادة التأهيل التي تعتمد تقنيات (إعادة التدوير كامل عمق الرصف بالأسمنت، والأسفلت الرغوي والأسمنت، والتعزيز لطبقة الأساس بالخلايا الأرضية القاسية) من انسب البدائل من ناحية تقليل وقت التنفيذ لإعادة التأهيل وسرعة في إنجاز العمل، وفتح الطريق، في وقت أسرع أمام المارة، والمستخدمين، وأقل ضجيجاً.

9. وضع ضوابط لاستيراد مركبات النقل تتضمن توزيع أوزان محورية في حدود الأوزان القانونية وبحمولة أكبر للشاحنة الواحدة.

10. المراجع

1. عبدالسلام الصادق سليمان، "مقارنة تقنيات إعادة تأهيل الرصف الأسفلتي"، رسالة ماجستير تحت إشراف محمد الشتيوي بن عمر، قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة طرابلس، 2014 م.
2. Shahin, M.Y. and Walther, J. A. (1990). "Pavement Maintenance Management For Roads and Streets Using the PAVER System". Technical Report No. M-90/05, U. S. Army Construction Engineering Laboratory, July.
3. "Pavement Management for Airport, Roads, and Parking Lots", 2nd Edition, M.Y. Shahin, Springer Science+Business Media, LLC, 2002
4. ASTM D6433.(2007). "Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys."
5. مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية، "دراسة إعادة تأهيل الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام - مدخل مدينة مسلاته)"، شركة الأشغال العامة مصراته، 2019.
6. علي محمد سالم أبودور، "الدليل الليبي لتصميم الرصف المرمن"، رسالة ماجستير، تحت إشراف محمد الشتيوي بن عمر، قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة طرابلس، ربيع/ 2016 م.
7. Yang H . Huang , University of Kentucky, "Pavement Analysis and Design". Second Edition, 2004.
8. شركة نورول التركية للإنشاءات والتجارة المساهمة. "تقرير دراسات وتصاميم اعمال الصيانة للطريق الساحل قطاع الخمس القره بولي". 2008.
9. "Traffic Data Collection and Analysis". Ministry of Works and Transport. Roads Department. Gaborone, Botswana. February 2004.
10. Rood Note 40. "A guide to the measurement of axle loads in developing countries using a portable axle weigh bridge". transport and Road Research laboratory (TRRL), Department of transport. U.K 1978.
11. محمد الشتيوي بن عمر، عبدالحكيم علي الشماخ. ورقة بحثية بعنوان. "الأحمال المرورية التصميمية لإعادة تأهيل الطريق الساحلي قطاع (بوابة كعام- مدخل مسلاته)". جامعة طرابلس. 2020.
12. محمد الشتيوي بن عمر، عبدالحكيم علي الشماخ. ورقة بحثية بعنوان. "الأحمال المحورية وضغط الإطار لمركبات النقل بالطريق الساحلي قطاع (طرابلس - مصراته)". جامعة طرابلس. 2020.
13. American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO, "Guide for Design of Pavement Structures", Washington 1993.
14. "Guide to Full-Depth Reclamation (FDR) with Cement", The Portland Cement Association, march 2017.
15. David L. Rettner, Sr. vice president. American Engineering Testing ,Inc. "28th Annual Regional Local Roads Conference".
16. Diane Warner, "Cement Based Stabilization Solutions Full-Depth Reclamation", NWPMA, Portland, Oregon. October, 25, 2016.

المرونة. من أجل تطوير طرق التأهيل التي يمكن استخدامها.

3. تنفيذ البديل الثاني أو الرابع (إعادة التدوير بالإسمنت أو بتقنية الخلايا الأرضية القاسية) لتأهيل قطاعات الطريق الساحلي وذلك من خلال نتائج المفاضلة التي أظهرت مزايا تكلفة كل منهم من ناحية السعر لكل متر مربع ولكن للبديل المعزز بالخلايا الأرضية القاسية أظهر نتائج أفضل لبقية معايير المفاضلة.

4. إجراء متابعة وتقييم مستقبلية لحالة الرصف لتوثيق الأداء طويل المدى لقطاع الرصف من أجل التحقق من صحة التنبؤات المقدرة لعمر خدمة البديل.

5. مواكبة النهضة التي حدثت في مجال الطرق بتطوير وتدريب المهندسين والأطقم الفنية علي برامج (PMS) والتعرف علي التقنيات الجديدة لأن بدائل. إعادة التدوير لكامل عمر الرصف تعتبر تقنية جديدة في ليبيا.

6. عمل مسوحات دورية لكامل شبكة الطرق بليبيا يتم من خلالها تحديد معامل الضرر للشاحنات T_f .

7. أن يتم تحديد معامل الضرر لعربات النقل من خلال الدراسات المحلية وليس من هيئة الأشتو (التي لها ظروف محلية خاصة بها لا تتوافق مع الظروف المحلية الخاصة بليبيا)

8. ضبط ومراقبة للحمولات الزائدة وضغط الإطارات وذلك بتركيب موازين في المنافذ البحرية والبرية وكذلك المصانع المختلفة مثل مصنع الحديد والصلب ومصانع الأسمنت والمحاجر الخاصة بالركام والرمل، ووضع غرامات كبيرة للمخالفين.

17. Daniel E, Wegman, Mohammad, Reza, Sabouri. "Base Stabilization Guidance and Additive Selection for pavement Design and Rehabilitation". LRRB Report. December, 2017.
18. Dennis A. Morian, Mansour Solaimanian, Barry Scheetz, Shervin Jahangirnejad. "Developing Standards and Specifications for Full Depth Pavement Reclamation". The Pennsylvania Department of Transportation. Final Report. May 25, 2012.
19. Amarrh, Eugene. May 2, 2017. "Evaluating the mechanical properties and long-term performance of stabilized Full-Depth Reclamation base materials". Master Thesis. Civil Engineering, Blacksburg, Virginia.
20. Meisam Norouzi, Sanat Pokharel., Marc Breault. "Geocell-Reinforced Pavement Structure State of Practice in Canada". 2019.
21. Samo Peter Medved, Bojan Žlender, Stanislav Lenart., "Parametric study of geocell reinforced pavement". 2018.
22. Imran M. Syed., "Full-Depth Reclamation using Portland cement: A study of long – term performance". Portland Cement Association, 2007.
23. David H. Timm.; Mary M. Robbins.; Nam Tran, Carolina Rodezno. "Flexible Pavement Design – State of the Practice". National Asphalt Pavement Association. NCAT Report, August, 2014.
24. Ofer Kief.; Truong Dang Toan., "Neoweb® 3D Cellular Confinement System for Structural Pavement Reinforcement of Roads & Railways". Oct, 2011.
25. محمد، اشتيوي؛ هيفاء، ابو حليقة؛ محمود، البجراح؛ هشام، الزبيدي. ورقة بحثية بعنوان. "المعامل الإنشائي لطبقة إعادة التدوير الكامل". كلية الهندسة، جامعة طرابلس. 2015.
26. "Life-Cycle Cost Analysis Primer". U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration Office of Asset Management. August, 2002.
27. Prasada, Rao Rangaraju.; Serji, Amirkhanian.; Zeynep, Guven. 36. "Life Cycle Cost Analysis for Pavement Type Selection". Department of Civil Engineering, Clemson University, USA. Final Report. FHWA-SC-08-01. April 25, 2008.